

n o d

Kitchen Scale



USER'S MANUAL

NOD0040/NOD0041

Bagaren och Kocken AB
+46 (0)31 25 22 22
kundservice@bagarenochkocken.se
John Bunyans Väg 2, 418 78 Göteborg

KEY FEATURES

- Capacity: 1g/5kg
- Division:1g/2g
- Tare function
- Auto power off
- Low battery and overload indication
- Switch within two different units: g/kg / lb:oz / water ml/Milk ml/water fl'oz/Milk fl'oz
- Powered by 1 x 3V lithium cell (CR2032)

BUTTONS




- **UNIT:** Switch between different units
- **On/Tare:** Power on/Off and Tare function

OPERATION

- Battery: CR2032 3V
- Place the scale steadily on hard and flat surface.
- Press the "ON/TARE" button to switch on the scale and wait for the 0g to display.

CAUTION

1. Replace Battery
2. Overload (MAX 5 kg)



ATTENTION

- Place scale on flat surface
- Max capacity 5kg
- Clean surface with a tissue using alcohol or glass cleaner, never submerge or use any corrosive liquids.
- Do not use/store in extreme heat or cold.
- This scale is NOT for commercial use.

HUVUDFUNKTIONER

- Kapacitet: 1g/5kg
- Delning: 1g/2g
- Kalibreringsfunktion
- Automatisk avstängning
- Lågt batteri och överbelastningsvarning
- Växla mellan olika enheter: g/kg / lb:oz / vatten ml/mjolk ml/vatten fl'oz/mjolk fl'oz
- Drivs med 1 x 3V litiumcellbatteri (CR2032)

KNAPPAR




- **UNIT:** Växla mellan olika enheter
- **On/Tare:** På/Av och Kalibrering

ANVÄNDNING

- Batteri: CR2032 3V
- Placera vågen på en stadigt och plan yta.
- Tryck på knappen "On/Tare" för att slå på vågen och vänta tills 0g visas.

VARNING

1. Byt batteri
2. Överbelastning (MAX 5 kg)



UPPMÄRKSAMMA

- Placera vågen på en plan yta.
- Maxkapacitet 5 kg
- Rengör ytan med en trasa med alkohol eller glasrengöringsmedel, sänk aldrig ner vågen i vatten eller använd några frätande vätskor för att rengöra.
- Använd eller förvara inte vågen i extrem värme eller kyla.
- Denna våg är INTE avsedd för kommersiellt bruk.

VIGTIGSTE FUNKTIONER

- Kapacitet: 1g/5kg
- Opdeling: 1g/2g
- Kalibreringsfunktion
- Automatisk slukning
- Advarsel om lavt batteriniveau og overbelastning
- Skift mellem forskellige enheder: g/kg / lb:oz / vand ml/mælk ml/vand fl'oz/mælk fl'oz
- Drives af 1 x 3V lithiumbatteri (CR2032)

KNAPPER




- **UNIT:** Skift mellem forskellige enheder
- **On/Tare:** On/Off og kalibrering

BETJENING

- Batteri: CR2032 3V
- Placer vægten på en fast og plan overflade.
- Tryk på knappen "On/Tare" for at tænde vægten, og vent, indtil 0 g vises.

ADVARSEL

1. Udskift batteriet
2. Overbelastning (MAX 5 kg)



OPMÆRKSOMHED

- Placer vægten på en plan overflade.
- Maksimal kapacitet 5 kg
- Rengør overfladen med en klud med alkohol eller glasrens, nedsænk aldrig vægten i vand, og brug aldrig ætsende væsker til rengøring.
- Vægten må ikke bruges eller opbevares i ekstrem varme eller kulde.
- Denne vægt er IKKE beregnet til kommerciel brug.

VIKTIGSTE EGENSKAPER

- Kapacitet: 1g/5kg
- Inndeling: 1g/2g
- Kalibreringsfunksjon
- Automatisk utkobling
- Varsel om lavt batterinivå og overbelastning
- Bytter mellom ulike enheter: g/kg / lb:oz/vann ml/melk ml/vann fl'oz/melk fl'oz
- Drives av 1 x 3 V litiumbatteri (CR2032)

KNAPPER




- **UNIT:** Bytter mellom ulike enheter
- **On/Tare:** På/Av og Kalibrering

BETJENING

- Batteri: CR2032 3V
- Plasser vekten på et fast og flatt underlag.
- Trykk på "On/Tare"-knappen for å slå på vekten og vent til 0g vises på displayet.

ADVARSEL

1. Bytt batteri
2. Overbelastning (MAX 5 kg)




VÆR OPPMERKSOM PÅ FØLGENDE

- Plasser vekten på et flatt underlag.
- Maksimal kapasitet 5 kg
- Rengjør overflaten med en klud med alkohol eller glassrengjøringsmiddel, og senk aldri vekten ned i vann eller bruk korrosive væsker til rengjøring.
- Ikke bruk eller oppbevar vekten i ekstrem varme eller kulde.
- Denne vekten er IKKE beregnet for kommersiell bruk.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Kapasiteetti: 1g/5kg
- Jako: 1g/2g
- Kalibrointitoiminto
- Automaattinen sammutus
- Varoitus alhaisesta paristosta ja ylikuormituksesta
- Vaihto eri yksiköiden välillä: g/kg / lb:oz/vesi ml/
maito ml/vesi fl'oz/maito fl'oz
- Virtalähteenä 1 x 3V litiumparisto (CR2032).

PAINIKKEET




- **UNIT:** Vaihda eri yksiköiden välillä
- **On/Tare:** On/Off ja kalibrointi

TOIMINTA

- Battery: CR2032 3V
- Aseta vaaka tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Kytke vaaka päälle painamalla "On/Tare"-painiketta ja odota, kunnes näytössä näkyy 0g.

VAROITUS

1. Vaihda paristo
2. Ylikuormitus (MAX 5kg)



HUOMIO

- Aseta vaaka tasaiselle alustalle.
- Maksimikapasiteetti 5kg
- Puhdista pinta liinalla, jossa on alkoholia tai lasinpuhdistusainetta, älä koskaan upota vaakaa veteen tai käytä mitään syövyttäviä nesteitä puhdistukseen.
- Älä käytä tai säilytä vaakaa äärimmäisessä kuumuudessa tai kylmyydessä.
- Tätä vaakaa ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

